

MEMORIA FOTOGRAFICA

Ejecución Huebra Amayuelas de Abajo

Octubre del 2020



Ayuntamiento de San Cebrián de Campos

1. Estado de la zona previo a la huebra



Fuente de manantial natural en Calle de la Fuente



Pradera municipal a reforestar




Abrevadero o pilón a restaurar



Calle de la Fuente que comunica con el abrevadero

2. Ejecución de las actuaciones en cada zona




Limpieza y desbroce en zona del abrevadero y Calle de la Fuente



Recogida de ramas, hierbas y rastrojos



Colocación y enterrado de tubería en zanja entre la fuente y el abrevadero




Extracción del agua del abrevadero con bomba para su limpieza posterior



Abrevadero preparado para la restauración



Encofrado para restauración de pared en el abrevadero





Hormigonado para la base de la pared






Fuente desbrozada y despejada



Encofrado de escalones de acceso a la fuente y de pileta para captación del agua



Hormigonado de escaleras y pileta



Fuente restaurada



Preparación y labrado de piedras para las paredes del pilón



Destoconado y rebaje de tierra encima del abrevadero.
Encofrado y hormigonado de la pared lateral del abrevadero.



Abrevadero restaurado



Abrevadero restaurado con el rebaje de tierra arriba



Máquina excavadora para zanja de la tubería y para hoyos de los árboles



Pradera municipal segada y con los hoyos preparados para la reforestación



Pilón restaurado con la tubería de agua de la fuente



Vecinas y vecinos voluntarios descansando en el pilón restaurado después de la huebra






Abrevadero con acera para evitar que raíces rompan la pared





Pradera municipal con los hoyos preparados para reforestación y abrevadero al fondo



Plantación de árboles en la pradera municipal



HUEBRA AMAYUELAS DE ABAJO

Octubre del 2020

Ayuntamiento de San Cebrían de Campos